

## 关于公司控股子公司回转窑生产线恢复生产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）于2021年8月4日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司控股子公司收到整改通知的公告》（公告编号：2021-101），江西祥盛环保科技有限公司（以下简称“祥盛环保”）存在环保雨污分流不到位、污水管排入外环境等问题，因受上述环境问题影响，祥盛环保根据当地主管部门要求停工整改。收到通知后，祥盛环保立即聘请专家团队，制定整改方案，积极进行改造施工。2021年11月29日，祥盛环保收到吉安市永丰县生态环境局《关于江西祥盛环保科技有限公司电积锌生产线请求复工的回复》，原则同意祥盛环保电积锌生产线复工生产，具体内容详见公司于2021年11月30日披露的《关于公司控股子公司复工复产的公告》（公告编号：2021-137）。停产期间，祥盛环保对挥发回转窑生产线进行了整改。2023年2月23日，祥盛环保收到了永丰县中央生态环境保护督查问题整改工作领导小组办公室发来的《关于江西祥盛环保科技有限公司回转窑生产线恢复生产的回复》，经县生态环境局及县工业园管委会现场核查，祥盛环保挥发回转窑生产线存在的问题基本整改到位。同时，祥盛环保雨污分流改造工程已基本完成，雨水排口均已安装在线监测设施，现状能正常运行，可有效杜绝重金属雨水偷排，并进行有效监管，整改目标已达到，整改措施已落实，原则同意祥盛环保回转窑生产线恢复生产。

祥盛环保将根据批复文件精神，深刻吸取教训，严格落实有序恢复生产的实施方案。公司将督促祥盛环保进一步细化有序恢复生产的实施方案和环保生产措施，强化组织领导，定期开展自行监测，落实管理长效机制，确保平稳有序恢复生产。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十三日